

Venta

**USD 119.000**

## Información Básica

Condición: Excelente

Situación: Vacía

Orientación: Norte

Disposición: Contrafrente

Zonificación: Abasto

## Superficies

Cubierta: 58.00 M2

Descubierta: 24.00 M2

Total construido: 82.00 M2

## Adicionales

Carpintería de aluminio

Preinstalación de A/A

Persianas

Luminoso

Calefón

Picos de Gas

Ascensor

## Descripción

Consultorio ubicado en primer piso del edificio, orientación contra frente. Dicha unidad cuenta con kitchenette separada, espacio de recepción, sala de espera, dos consultorios y un baño. Patio de uso exclusivo amplio. Código del inmueble: CBU8016 OF1116443 Encontrá todas nuestras propiedades en: [cccarlachiani.com.ar](http://cccarlachiani.com.ar) C.I. Mauro Carlachiani Mat. N° 280 \*Toda la información y medidas provistas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente y no compromete contractualmente a nuestra empresa. Los gastos (Expensas, API, TGI, AGUAS, etc.) expresados, refieren a la última información recabada y deberán confirmarse. Fotografías no vinculantes ni contractuales.

Oficinas

# Bv. 27 de Febrero y Pte. Roca

Argentina | Santa Fe | Rosario | Rosario | Abasto



Venta

**USD 119.000**

## Galería



Oficinas

# Bv. 27 de Febrero y Pte. Roca

Argentina | Santa Fe | Rosario | Rosario | Abasto



Venta

USD 119.000

## Galería



PLANTA PISO 1 ESC. 1:100

Oficinas

# Bv. 27 de Febrero y Pte. Roca

Argentina | Santa Fe | Rosario | Rosario | Abasto



Venta

**USD 119.000**

## Galería

---